

**جراخ چشمک زن نشان دهنده حالت جبر**

**خاموش**

بطری فعال است: سبز  
جبر فعال است: سرخ  
ولتاژ بطری ضعیف: آبی

طرز عمل تبدیل کردن بطری چهار عدد بطری قلمی الکالاین (AA) را جانبا کنید

مطومات در باره جبر پیر (V4.11)

**محل قرار دادن درست**

**محل قرار دادن غلط**

محل قرار دادن درست: سبز  
محل قرار دادن غلط: سرخ

فرستنده موج (مانند)

آله عیوب یا ریموتکنترل موجی

جبر پیر

را دیوایی کنترل مشابه

1. اطمینان حاصل کنید که بطری هادر پیر پیلد بشکل درست جانبا شده باشد


2. پیر را روشن کنید، چراغ سبز پیلد ملام چشمک زده روشن و خاموش گردد

3. اگر چراغ **سبز** ملام روشن و خاموش میبند، بطری های پیر ضعیف است و باید تبدیل شود

4. وقتیکه از پیر استفاده نمیکنید آنرا به منظور صرفه جویی بطری خاموش کنید

5. پیر را در بیرون بویفتورم و جاییکه در تصویر پیشنهاد شده است، قرار بدیهد

18 اسد 1391



**د اشاره ورگویی غمیو حالت**

**سبز** روشن/اکل  
**گل** نشین  
جبر کار کوی: سبز  
جبر کار کوی: سرخ  
بطری ضعیف دی: آبی

د بیتری بتلرو طریقه

خارر نونی الکالاین (AA) پکتی کویدی

د پیر صحیح اینیودلو په حکاه مطومات (V4.11)

**صحیح خای**

**غلط خای**

د پیر صحیح اینیودلو خای: سبز  
د پیر غلط اینیودلو خای: سرخ

را دیوایی کنترل مشابه

را دیوایی کنترول ملین

جبر پیر

1. دا یقین وگر خوی چه الکالاین AA بیتری په صحیح دول اینیودلو شوی دی

2. پیر رویتله کوی او وگرنی چی شین رنگه چراغ اشاره ورگویی که نه، که شین رنگه اشاره ورگویی نو پیر کار کوی

3. که سورر رنگه چراغ اشاره ورگویی نو بیتری نی بدلی کوی

4. که د پیر استعمال ضرورت نی نه وی نو گل نی کوی تر خی بیتری بیخیایه مصرف بشی پیر په بو بیفتورم کی په صحیح اینیودلو خای نصب کوی

18 اسد 1391